

**Nome Fantasia:** AUDITEC**CPF/CNPJ:** 30.977.002/0001-04**Endereço:** Unidade - Sede 01, 0 - Matriz, São Paulo - SP**Data da Realização da Vistoria:** 21/01/2025 11:28**Telefone:** (11) 3032-5209**Local da vistoria:** Vargem Grande Paulista / São Paulo**COM APONTAMENTO****DADOS DO VEÍCULO**Placa
IYE6H80Fabricante
FIATAno de fabricação
2017Quilometragem
9.999.999.999UF veículo
SPModelo
FIAT/STRADA HD WK CC EAno do modelo
2018Motor
552242973176856Chassi
9BD5781FFJY200933Cor
BrancaCombustível
Alcool / Gasolina

Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO**ITENS APROVADOS**

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

PROPRIETÁRIO

Documento

VISTORIA

Vistoria
TARGET VEÍCULOS - VISTORIA VEICULAR

ID
1744113

Data
21/01/2025

Hora
11:28

Unidade
AUDITEC

Cliente
TARGET

Analista
Wilton Fernandes de Almeida

Vistoriador
Wagner de Oliveira Azevedo

Local da vistoria
Vargem Grande Paulista / São Paulo

ESTRUTURA

Caixa de ar lado direito

✓ OK

Caixa de ar lado esquerdo

⚠ Amassado

Observação

⚠ Frisos / Borrachoes das colunas traseiras ausentes




Caixa de ar lado direito



Caixa de ar lado esquerdo



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Hodômetro



Compartimento do motor



Frente 45° lado direito



Frente 45° lado esquerdo




Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralamas dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Paralamas traseiro esquerdo
- 08 Traseira esquerda
- 09 Paralamas traseiro direito
- 10 Traseira direita
- 11 Porta traseira direita
- 12 Porta dianteira direita
- 13 Paralamas dianteiro direito
- 14 Para-choque dianteiro
- 15 Para-choque traseiro



● Pintura original
 ● Pequenos riscos/Amassado
 ● Repintura
 ● Repintura com massa
 ● Avariado
 ● Não Aplicavel




Teto pintura

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

✓ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito


✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação vidro porta traseira esquerda: Não Aplicável	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do vidro porta dianteira direita: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do vidro porta traseira direita: Não Aplicável	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Não Aplicável	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Não Aplicável	Nº CHASSI GRAVADO: ✓
Gravação vidro traseiro: Original	Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)



Gravação vidro traseiro

IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

✓ OK

Plaqueta carroceria

⚠ Não Aplicável

Observação

⚠ Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados, KM não foi coletada.

Número do chassi

✓ OK

Plaqueta chassi traseira

⚠ Não Aplicável

Plaqueta chassi dianteira

⚠ Não Aplicável



Número do motor



Número do chassi dianteira



Placa traseira



Lacre da placa



Número do chassi



Data do cinto de segurança

VEÍCULO

Modelo
FIAT/STRADA HD WK CC E

Chassi
9BD5781FFJY200933

Placa
IYE6H80

UF veículo
SP

Fabricante
FIAT

Combustível
Alcool / Gasolina

Ano de fabricação
2017

Ano do modelo
2018

Cor
Branca

Motor
552242973176856

Quilometragem
9.999.999.999



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

COM APONTAMENTO

ESTRUTURA E PINTURA COM APONTAMENTOS

FRISOS / BORRACHOES DAS COLUNAS TRASEIRAS AUSENTES

VEÍCULO NÃO LIGA, FUNCIONAMENTO DO MOTOR E PARTE ELÉTRICA NÃO FORAM TESTADOS, KM NÃO FOI COLETADA.



Observação

A vistoria veicular é um documento que tem por finalidade atestar a procedência, a qualidade estrutural e a estética do veículo, para assim promover um melhor conhecimento do bem, este documento não tem como objetivo a verificação e aferição das partes elétrica e mecânica, limitando-se apenas ao apontamento de luzes indicadoras apresentadas no painel de instrumentos que possam representar falhas ou danos.

Os nossos profissionais não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes e fios, para que sejam verificadas avarias ou defeitos e eventuais reparos realizados no veículo, especialmente em assoalho, mas não se limitando a isso, não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de peças e mal funcionamento de acessórios, que venham a ocorrer após a realização da vistoria veicular.


A presente vistoria e o seu parecer técnico não sofrem influência das informações contempladas em bases público / privada, sejam elas restrições, débitos, alienações, modificações e classificações de monta que possam estar registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular) regulamentadas pelo SENATRAN, tal como, não garante a aceitação por seguradoras e instituições financeiras, devido ao critério técnico, limitando-se em produzir um documento que possa auxiliar na tomada de decisão entre as partes interessadas.

FOTOS ADICIONAIS



dd

td



te

de



parabrisa trincado

caixa de ar esq



porta esq

lateral esq



para-choque traseiro esq



tampa traseira



para-choque trás dir



lateral dir



porta dir



CHECKLIST			
ACESSÓRIOS			
EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS			
ABS	☐	ESTEPE	☐
AIR-BAG	☐	TRÂNGULO	☐
AR-CONDICIONADO	☐	MACACO	☐
BANCO DE COURO	☐	CHAVE DE RODA	☐
BLINDAGEM	☐	CHAVE PRINCIPAL	☐
CÂMBIO AUTOMÁTICO	☐	CHAVE RESERVA	☐
DIREÇÃO - HIDRÁULICA / ELÉTRICA	☐	MANUAIS	☐
ESPELHO ELÉTRICO	☐	CRVL	☐
FARÓIS DE MILHA / NEBLINA	☐		
KIT GÁS (GNN)	☐	PNEUS	
LIMP. / DRENEJ. VIDRO TRASEIRO	☐	DIANTEIRO DIREITO	☐
RÁDIO / MULTIMÍDIA	☐	DIANTEIRO ESQUERDO	☐
RODAS DE LIGA LEVE	☐	TRASEIRO DIREITO	☐
TETO SOLAR	☐	TRASEIRO ESQUERDO	☐
TRAVA ELÉTRICA	☐	PNEU ESTEPE	☐
VIDROS ELÉTRICOS	☐		
FUNCIONAMENTO			
INTERIOR			
BLINDAGEM			
VEÍCULO BLINDADO 9			
VEÍCULO DELAMINADO 9			

checklist



RESUMO

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
FIAT / STRADA HD WK CC E

EMPLACAMENTO:
SAO PAULO - SP

FABRICAÇÃO / MODELO:
2017 / 2018

COR:
BRANCA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:
IYE6H80

USUÁRIO:
WAGNER DE OLIVEIRA AZEVEDO

CÓDIGO DA CONSULTA:
3211666

TOKEN DA CONSULTA:
1d7008f0-5bc9-4767-b439-4d6bb3dc0bf9

DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
Jan 21, 2025 4:23:07 PM

SOLICITADO POR:
AUDITEC

ITENS APROVADOS			
DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA		

ITENS ALERTAS	
DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	REGISTROS ENCONTRADOS: 1

ITENS DE RESTRIÇÃO	
NÃO HÁ ITENS	

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	IYE6H80	CHASSI	9BD5781FFJY200933
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL	552242973176856	NÚMERO DE MOTOR ATUAL	552242973176856
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	88
CILINDRADAS	1400	RENAVAM	01135769246
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CNPJ	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	13/01/2021
DATA DE LICENCIAMENTO	04/11/2024	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	04/11/2024
MUNICÍPIO/UF	SAO PAULO / SP	CPF/CNPJ Faturado:	16.701.716/0001-56
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	FIAT / STRADA HD WK CC E	COR	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO	2017	ESPÉCIE	CARGA
ANO DO MODELO	2018	NÚMERO DE PASSAGEIROS	2
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	CL - PICK-UP PEQUENA
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E	PROPRIETÁRIO ATUAL	ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S A
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	CAMINHONETE
PESO BRUTO TOTAL	181	CAPACIDADE DE CARGA	70
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	221	TIPO DE CARROCERIA	CARROCERIA ABERTA
NÚMERO DA CARROCERIA	71022875	CARROCERIA	CAR ABERTA
QUANTIDADE DE EIXOS	0	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	2024	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
GRAVAME			
AGENTE FINANCEIRO	NÃO INFORMADO	NOME FINANCIADO	NÃO INFORMADO
DATA DE INCLUSÃO	NÃO INFORMADO	RESTRIÇÃO FINANCEIRA	NADA CONSTA
CPF/CNPJ FINANCIADO	NÃO INFORMADO		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 1.001,39	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.